

Procedimiento de acondicionamiento Y sellado de Piedra Pizarra nueva.

LIMPIEZA

- 1_ Retirar de la superficie los excesos de material adhesivo (concretos, pegamentos, etc.) con espátula o similar, cuidando de no rayar o desbastar.
- 2_ Ejecutar desmanchado con REMOVEDOR DE CERA PI, realizar la aplicación directa sin diluir sobre las manchas, remover con escobilla plástica de cerda dura y/o utilizar fibra abrasiva hasta remover completamente, repetir cuantas veces sea necesario, luego enjuagar con agua limpia.
- 3_ Para limpieza con máquina, diluir REMOVEDOR DE CERA PI, en proporción 1:5, distribuir la mezcla con cepillo y dejar actuar por 20 minutos, después repasar, realizar enjuague.

ACONDICIONAMIENTO

- 1_ Diluir en agua en proporción 1:20 el MANTENEDOR DE PISOS PI, y aplicar sobre toda la superficie con esponja, deje actuar de 5 a 10 minutos y luego enjuague, repetir este paso.
- 2_ Se recomienda un periodo mínimo de 8 horas para el secado total, según área y condiciones climáticas.
- 3_ En caso de que sea necesario proteger la superficie en el proceso de secado, cubra con manga plástica, permitiendo siempre la ventilación de la superficie

SELLADO

- 1_ Verificar el completo secado de la superficie.
- 2_ Limpiar con paño seco para retirar polvo, cuidando de no dejar pelusas o residuos, (marcas de manos sucias, o pisadas, etc.)
- 3_ Realizar la aplicación de SELLO SOLVENTADO PLUS, terminación mate o brillante, con rodillo de esponja resistente a solvente, utilizar bandeja.
- 4_ Descargar el rodillo para que no queden excesos, aplicar en capas delgadas sin generar aposamiento o escurrimiento.